東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月5日（木）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　0件

4．Non-CAQ　13件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備の照明分電盤点検において、コンセント照明電源（1回路）に、絶縁抵抗測定値の管理値逸脱を確認した。当該回路の使用を停止。当該事象の原因を調査し修理。	2026/10/23	
2	1号機	循環水ポンプ建屋天井クレーンでの資機材移動作業において、補巻電動機付近から白煙の発生を確認した。直ちに補巻電動機を停止し作業を中断。調査の結果、火災ではなく補巻電動機ブレーキの発熱・固着により発煙したものと推定。当該電動機ブレーキを修理。	2026/10/26	
3	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系補給水タンク水位計点検において、計器精度の逸脱を確認した。当該水位計を校正済み。	2026/10/27	
4	1号機	ストームドレン処理系放出カナル（汚染のない水の放出系統）流量調整弁点検において、流量調整弁が全開できないことを確認した。当該弁を点検・修理。	2026/10/26	
5	1号機	海水熱交換器建屋1階（非管理区域）海水供給ポンプ（A）入口扉ハンドルレバーの閉ロック位置での固定不良、および扉が床面に接触し自動閉しないことを確認した。当該扉を修理。なお、手動での閉止は可能なため、防火扉としての機能に影響なし。	2026/10/28	
6	1号機	原子炉建屋地下1階（非管理区域）高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室入口扉のラッチボルトが扉枠に接触し、自動閉しないことを確認した。当該扉を修理。なお、手動での閉止は可能なため、防火扉としての機能に影響なし。	2026/10/28	
7	1号機	荒浜側洗濯設備建屋1階（管理区域）西側連絡通路扉が扉枠パッキンに接触し、自動閉しないことを確認した。当該事象の原因を調査し扉を修理。なお、手動での閉止は可能なため、防火扉としての機能に影響なし。	2026/10/28	
8	2号機	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋1階（管理区域）南西側階段室扉のラッチボルトが扉枠に接触し、自動閉しないことを確認した。当該扉を修理。なお、手動での閉止は可能なため、防火扉としての機能に影響なし。	2026/10/28	
9	3号機	取水口除塵装置用門型クレーン東西方向移動制限スイッチ固定金具が、腐食により脱落していることを確認した。当該固定金具を修理。	2026/10/14	
10	3号機	取水口除塵装置用門型クレーン走行装置のカバーが、腐食により脱落していることを確認した。応急処置として仮蓋を設置済み。当該カバーを修理。	2026/10/06	
11	3号機	工具センター計測器の校正において、振動計の計器精度が逸脱していることを確認した。振動計の使用を禁止。当該振動計での測定記録の妥当性を評価。	2026/10/22	
12	5号機	工具センター計測器の校正において、照度計の計器精度が逸脱していることを確認した。照度計の使用を禁止。当該照度計での測定記録の妥当性を評価。	2026/10/22	

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備　考
13	その他	安全対策工事の非破壊検査（放射線透過試験）に使用した線源（イリジウム）の構外持ち出しにおいて、検査用線源の持ち込み・持ち出し手続きを定めた社内ガイドの持出届が提出されていなかったことを確認した。当該持出届を速やかに提出させ処理済み。なお、発電所構外の輸送に必要な手続きは適切に行われていることを確認済み。	2026/11/02	