

2号機滞留水移送設備からの漏えいについて (調査状況)

< 参考資料 >
2015年11月10日
東京電力株式会社

11月5日発生した漏えい箇所の調査において、漏えい箇所近傍の配管4本について調査を実施した結果、配管1本の表面に割れ・くぼみを確認。残り配管3本は、漏えい試験を行い漏えいのないことを確認。

配管	移送元	シート内 たまり水	漏えい試験	外観目視
配管	原子炉建屋	なし	漏えいあり	割れ・くぼみ
配管	<u>廃棄物処理建屋</u>	あり	漏えいなし	異常なし
配管	廃棄物処理建屋	あり	漏えいなし	異常なし
配管	<u>原子炉建屋</u>	あり	漏えいなし	異常なし

漏えい箇所が特定され、配管 ~ は他系統から隔離可能であることから、滞留水の移送を明日から再開する予定。

割れ・くぼみの発生した原因について継続して調査を実施する。

漏えい箇所の調査状況

漏えい箇所の調査において、配管 1本の表面に割れを確認。

