




# 福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器 ガス管理システムのダクト修理作業について

## 1. ダクト損傷（6/19発生）の状況



損傷の形状、方向  
から外的要因  
による損傷と推定

〔3号機では当該箇所以外に損傷は見られなかった〕

## 2. これまでの措置

タービン 建屋1階

原子炉格納容器ガス 管理システム配管

原子炉建屋より

① ② ③

① 損傷確認 (6/19)  
② 応急修理 (6/19)  
③ 保護施工 (6/28)  
【現状】

部品手配等, 準備が整ったためダクト交換を実施

### 3. ダクト交換時の状態

