

核物質防護に関する不適合情報

2025年2月17日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、不適合の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

- 区分Ⅰ0件
- 区分Ⅱ0件
- 区分Ⅲ0件
- その他5件

NO.	不適合事象	発見日	備 考
1	侵入検知器の機能の一部が、正常に動作しないことを確認した。 調査の結果、ソフトウェアの不具合であったことから、プログラムを更新し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の侵入検知機能は、代替措置にて維持した。	2024/3/13	
2	リストに記載されている機器の設置場所と、実際の設置場所に相違があったことを確認したため、 リスト記載の正しい機器設置場所へ移設した。	2024/4/11	
3	侵入検知器の機能の一部が、正常に動作しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の侵入検知機能は、代替措置にて維持した。	2024/9/12	
4	侵入検知器の機能の一部が、正常に動作しなくなり、その後自然復旧したことを確認した。 調査の結果、設備面に異常はなく再現性もなかったことから、一過性の不具合と判断した。	2025/1/3	
5	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2025/1/6	