

(お知らせメモ)

福島第二原子力発電所における不適合処理・保守状況について

2022年11月1日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

当所における不適合処理・保守状況について、当所ホームページに以下の内容を掲載しましたのでお知らせいたします。

- 福島第二原子力発電所作業におけるクレーン無資格操作等に関する富岡労働基準監督署への元請企業の是正結果の報告について

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111 (代表)

2022年11月1日

福島第二原子力発電所作業におけるクレーン無資格操作等に関する
富岡労働基準監督署への元請企業の是正結果の報告について

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

2022年9月14日、福島第二原子力発電所構内の3,4号廃棄物処理建屋1階において、協力企業作業員がクレーン操作に必要な講習を受けずに作業を行っていたこと、および別の協力企業作業員が玉掛作業に必要な資格証を紛失している状態で作業を行っていたことを9月26日に確認しました。

本件について、元請企業の日本ガイシ(株)が、9月26日、富岡労働基準監督署へ報告し、10月6日、労働安全衛生法違反として是正勧告書*を受領しました。
(2022年10月6日お知らせ済み)

是正勧告を受け、日本ガイシ(株)は、関係者に労働安全衛生法を踏まえた現場ルールの指導および周知徹底を図る等の対応を行い、10月31日、富岡労働基準監督署へ報告した旨、同日、当社に報告がありましたのでお知らせいたします。

当社は、今回の是正勧告を踏まえ、協力企業と再発防止に努めるとともに、引き続き安全確保を最優先にプラントの安定維持に取り組んでまいります。

*是正勧告書



- ・関係請負人および関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行っていないこと。
- ・上記内容について11月7日までに是正のうえ、遅滞なく報告すること。

以 上

○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図

福島第二原子力発電所 現場概略図



当該作業イメージ図(廃棄物処理建屋内)



操作した小型クレーン