

確 認	確 認	確 認
H30.9.28	H30.9.28	H30.9.28

## サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成30年 9月20日 (木) 10:17 ~ 11:45						
作業場所	MP-3, 7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	作業前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	機器管理No	作業後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-228	0.03	1. 2 $\mu$ Sv/h (10:18)	10:18 ~ 10:33	F1-ICW-228	0.03	1. 3 $\mu$ Sv/h (10:31)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	1. 5 $\mu$ Sv/h (10:10)	—	—	—	1. 3 $\mu$ Sv/h (10:19)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	3016mV (10:10)	—	—	—	3349mV (10:21)
MP-7	F1-ICW-241	0.03	1. 5 $\mu$ Sv/h (11:09)	11:09 ~ 11:42	F1-ICW-241	0.03	1. 5 $\mu$ Sv/h (11:38)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	1. 4 $\mu$ Sv/h (11:10)	—	—	—	1. 3 $\mu$ Sv/h (11:30)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	3065mV (11:10)	—	—	—	3349mV (11:30)
備 考							
・今回のバッテリー交換作業でICWの取外し・取付けは行っていない。							