

確認	確認	確認
H30.11.27 / H30.11.27 / H30.11.27		

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成30年11月22日（水） 14:48 ～ 15:30						
作業場所	MP-1						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	作業前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	機器管理No	作業後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-1	F1-ICW-380	0.01	0.7 μ Sv/h (14:51)	14:52 ～ 15:25	F1-ICW-380	0.01	0.7 μ Sv/h (15:17)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	0.6 μ Sv/h (14:50)	—	—	—	0.6 μ Sv/h (15:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	2644mV (14:50)	—	—	—	3348mV (15:10)
備 考							
・今回のバッテリー交換作業でICWの取外し・取付けは行っていない。							