

【一時保管エリアにおける区分Ⅲのパトロール実施状況（3月17日午後2時30分時点）】

○3月16日に発生した地震におけるコンテナ点検結果状況について（3月17日午後2時30分時点）

飛散 : 0か所（3/17確認）
 破損 : 0か所（3/17確認）
 転倒 : 6基（aエリア 3/17確認）、2か所（P1エリア 3/17確認）
 傾き : 4か所（F1エリア 3/17確認）、3か所（E1,P2,Wエリア 3/17確認）
 ※シート養生の影響によりコンテナ基数の確定が困難なものについてはか所で記載。
 ※コンテナの点検においては、積み重ねて保管してあるため、目視できる範囲において確認を行っている。

人・環境
 へ与える
 リスク

高



低

【点検内容】 ■ : 飛散 ■ : 破損 ■ : 転倒 ■ : 傾き

| 分類 | エリア | 基数 | 3月17日まで | | 3月18日以降 引き続き日常点検を実施 改修予定があるものは予定を記載 | | |
|-------------------|----------|---------|----------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|
| | | | 点検結果 | 詳細 | | | |
| 容器（1～30mSv/h） | E 2 | 約500基 | 飛散なし | 異常なし | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 転倒なし | | | | |
| | 傾きなし | | | | | | |
| | F 1 | | 飛散なし | | | 転倒の恐れはないものの、10m3コンテナ4基に若干の傾きを確認 | |
| | | | 破損なし | | | | |
| 傾きあり | | | | | | | |
| 固体廃棄物貯蔵庫 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 約3,800基 | 飛散なし | 1棟の大型廃棄物の土台にズレあり。全体的にドラム缶にズレあり。 | | | |
| 破損なし | | | | | | | |
| 転倒なし | | | | | | | |
| 傾きなし | | | | | | | |
| シート養生（0.1～1mSv/h） | E 1 | 約4,800基 | 飛散なし | コンテナに若干のズレと傾きあり。 | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 傾きあり | | | | |
| | P 2 | | 飛散なし | コンテナに若干のズレと傾きあり。 | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 傾きあり | | | | |
| | W | | 飛散なし | 全体的にコンテナにズレや傾きあり。 | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 傾きあり | | | | |
| | X | | 飛散なし | 異常なし | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 傾きなし | | | | |
| 屋外集積（0.1mSv/h以下） | B | 飛散なし | 異常なし | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 転倒なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | C | 飛散なし | 異常なし | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 転倒なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | F 2 | 飛散なし | 異常なし | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 転倒なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | J | 飛散なし | 異常なし | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 転倒なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | O | 飛散なし | 異常なし | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 転倒なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | P 1 | 飛散なし | 側溝2か所に野積みの瓦礫が転倒している。 | | | | |
| | | 破損なし | | | | | |
| | | 傾きなし | | | | | |
| | | 傾きあり | | | | | |
| V | 飛散なし | 異常なし | | | | | |
| | 破損なし | | | | | | |
| | 転倒なし | | | | | | |
| | 傾きなし | | | | | | |
| A A | 飛散なし | 異常なし | | | | | |
| | 破損なし | | | | | | |
| | 転倒なし | | | | | | |
| | 傾きなし | | | | | | |
| 使用済み保護衣入りコンテナ | a | 約1,450基 | 飛散なし | コンテナ6基が転倒し、袋に入った保護衣がコンテナから出ているものの、袋が破れていないこと、線量がB G相当であることを確認済み※6基のコンテナについては傾きや破損を確認。 | | | |
| | | | 破損なし | | | | |
| | | | 傾きなし | | | | |
| | | | 傾きあり | | | | |
| | J | | 約1,250基 | | | 飛散なし | コンテナの1か所にズレを確認。 |
| | | | | | | 破損なし | |
| 傾きなし | | | | | | | |
| 傾きなし | | | | | | | |