

不適合情報

2019年2月26日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-nc/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	消防設備の点検時、原子炉建屋2階非常用ディーゼル発電機(B)煙感知器連動防火ダンパーに動作不良を確認した。当該エリアでの火気作業を禁止。当該ダンパーを交換。	2019/02/20	
2	6号機	タービン建屋1階(管理区域)南東側通路の換気空調補機常用冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/20	
3	6号機	タービン建屋1階(管理区域)東側通路の所内蒸気戻り系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/20	
4	6号機	タービン建屋1階(管理区域)東側通路の非放射性ドレン移送系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/20	
5	6号機	放射性廃棄物処理建屋地下2階(非管理区域)換気空調補機常用冷却水系冷凍機室内のタービン補機冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/20	
6	6号機	原子炉建屋2階(管理区域)北側通路の換気空調補機非常用冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/22	
7	6号機	原子炉建屋2階(管理区域)北側通路の原子炉補機冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/22	
8	7号機	タービン建屋地下1階(管理区域)北東側の所内用圧縮空気系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/21	
9	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)北東側通路の原子炉補機冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/21	
10	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)南側通路の復水補給水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/21	
11	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)北東側通路の原子炉補機冷却水系配管に建屋貫通部ラバーブーツの破れおよび劣化を確認した。当該ラバーブーツを修理。	2019/02/21	
12	その他	水処理設備脱水機駆動機側のメカニカルシール部から微量の水道水の漏えいを確認した。当該機器を点検・修理。	2019/02/19	