

不適合情報

2021年8月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	洗濯廃液ろ過機(A)配管洗浄時、洗濯廃液ろ過機(A)メカニカルシール部のシール水が、ろ過器内に流入していることを確認した。当該ろ過機を点検・修理。	2021/08/06	
2	5号機	洗濯廃液ろ過機(B)配管洗浄時、洗濯廃液ろ過機(B)メカニカルシール部からシール水の漏えい(1滴/秒)を確認した。当該シール部を交換。	2021/08/11	
3	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)北西通路の非放射性スチームドレン移送系配管に微小な孔が発生し、床面に水溜まり(約5cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、および受けパン設置済み。当該配管を交換。	2021/08/06	
4	5号機	大湊側補助ボイラー建屋1階(非管理区域)の非放射性スチームドレン移送系配管に微小な孔が発生し、床面に水溜まり(約240cc)を確認した。拭き取り実施、および受けパン設置済み。当該配管を交換。	2021/08/10	
5	5号機	サービス建屋1階(非管理区域)入退域更衣室石膏ボードの落下を確認した。当該エリアを区画および通行禁止表示を実施。当該箇所を修理。	2021/08/10	
6	その他	補助ボイラー受電盤にガス絶縁開閉装置(O118)の故障警報が発生し、現場調査を行ったところ、油ポンプの長時間運転を示す表示が発生していることを確認した。ガス絶縁開閉装置遮断器のガス圧、油圧に異常のないこと、および油漏れのないことを確認。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/08/09	