

不適合情報

2021年11月30日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)南西側壁面に、雨水の浸入および水溜まり(約3リットル)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/11/25	
2	3号機	タービン建屋屋上高層部に、アルミ製笠木のめくれを確認した。当該笠木を点検・修理。	2021/11/26	
3	5号機	大湊側雑固体廃棄物焼却設備建屋(非管理区域)B階段室(2箇所)の誘導灯に不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/11/15	
4	5号機	タービン建屋2階(管理区域)南東エリアに、天井からの雨水の浸入と思われる水溜まり(約300cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。漏えい箇所を特定し点検・修理。	2021/11/24	
5	5号機	タービン建屋2階(管理区域)南西エリア壁面に、雨水の浸入および水溜まり(約320cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/11/24	
6	5号機	タービン建屋1階(管理区域)南西活性炭ホールドアップ塔室西壁面に、雨水の浸入および水溜まり(約40cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/11/24	
7	5号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)西側床面(2箇所)に、雨水の浸入と思われる水溜まり(約600cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2021/11/26	
8	6号機	放射性廃棄物処理設備点検における換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の電気・計装品の点検時、潤滑油ポンプ自動・単独運転タイマーの時間単位切替スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2021/11/17	
9	6号機	サービス建屋加湿器(B)に異常を示す警報が発生したことを確認した。当該加湿器を停止し、加湿器(A)に運転を切り替え。当該加湿器(B)を点検・修理。	2021/11/23	
10	6号機	タービン建屋管理区域3階北側階段室(1箇所)、地下1階北西階段室(1箇所)、非管理区域1階南階段室(1箇所)の誘導灯に不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/11/24	
11	その他	大湊側補助ボイラー(4A)の停止中、缶水サンプル圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・調整。	2021/11/25	