

不適合情報

2023年1月26日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロール建屋ストームドレン処理系排水槽ポンプの運転回数が増えていることを確認した。調査の結果、コントロール建屋～タービン建屋間B系トレンチ(管理区域)の耐震ジョイント付近からの地下水流入が原因と推定。流入水は床排水口にて処理。当該箇所を点検・修理。	2023/01/23	
2	3号機	低電導度廃液系運転中、ろ過器(B)の差圧が上昇したことにより機器を停止して逆洗を行ったところ、異常を示す警報が発生し自動停止したことを確認した。調査の結果、バブリング用空気入口弁開閉位置検出スイッチの開動作制限位置の調整不良と推定。当該位置検出スイッチを点検・修理。	2023/01/21	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管点検時、伸縮継手フランジボルトの脱落および緩みを確認した。当該ボルトを増し締め済み。なお、排気の漏えいはなく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/01/20	
4	6号機	取水口除塵装置監視用テレビモニタ装置の修理において、監視カメラ(2台)に映像不良およびレンズ洗浄装置の動作不良を確認した。当該監視カメラ及び洗浄装置を交換。	2023/01/17	
5	6号機	計装配管布設替え後の耐圧試験において、検出元弁の弁蓋およびボルト部から漏えいを確認した。検出元弁を点検・修理。	2023/01/20	