東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2024年10月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. GIグレード 0件
- 3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	500kV開閉所送電盤に、1号母線保護2系装置不良の警報が発生したことを確認した。調査の結果、主継電器・中央演算装置基板の不具合と推定。当該基板を交換。	2024/10/21	
2	1号機	荒浜側補助ボイラー(5A)水面計点検において、水面計上部遮断弁の全閉操作中に接続部から微量な蒸気の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。	2024/10/21	
3	1号機	コントロール建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/24	
4	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/23	
5	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/19	
6	4号機	泡消火設備塗装補修工事において、接続配管ベント管(開放端)が腐食により折損していることを確認した。当該配管を修理。	2024/09/19	
7	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/24	
8	5号機	大湊側焼却建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/19	
9	5号機	海水熱交換器建屋給気ルーバーに、金網の一部が剥がれていることを確認した。当該金網を修理。	2024/10/19	
10	その他	大湊高台事務所フロン設備第一種特定製品(エアコン設備)について、簡易点検(1回/3ヶ月)が未実施だったことを確認した。同日中に簡易点検を行い異常のないことを確認済み。当該事象を長岡地域振興局に報告。	2024/10/22	