

不適合情報

2025年10月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	中央制御室において、総合記録装置(2)の状態表示灯が、消灯していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/10/04	
2	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/10/05	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/10/05	
4	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検において、No. 17シリンダー始動弁に空気の漏えいを確認した。当該始動弁を交換済み。当該事象の原因を調査。	2025/10/03	
5	4号機	中央制御室において、火災監視システムにカメラ接続不良警報が発生し、キャスク保管建屋(No. 1～3倉庫)の監視ができなくなっていることを確認した。当該カメラを交換。	2025/10/01	
6	6号機	代替高圧窒素ガス供給系空気供給配管(B系、自主設備)の圧力が、低下傾向であることを確認した。調査の結果、緊急時代替供給配管圧力調整弁前弁(A、B)、エアモーター駆動用空気供給配管圧力調整弁前弁(B)のシートバスと推定。当該弁(3箇所)を点検・修理。	2025/10/01	
7	その他	移動式待機所(自主設備)換気装置制御盤の警告ランプが点灯し、プロア陽圧化装置が起動できないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/10/03	