

不適合情報

2026年4月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機軽油タンク(B)上部の火災感知器用電線管支持金具に、腐食を確認した。当該支持金具を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2026/04/06	
2	3号機	原子炉建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/04/07	
3	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/04/07	
4	5号機	大湊側補助ボイラー建屋1F(非管理区域)の非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ吐出配管に、微小な孔の発生および水溜り(約400cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	2026/04/06	
5	5号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)において、当社社員が原子炉補機冷却水系ポンプの弁を操作していたところ、ハンドルの持ち手が固着し回らなかったため、ハンドルの回転に右手を持っていかれ右手中指を負傷したことから、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、右中指挫創、右中指PIP関節尺側側副韌帯断裂と診断された。当該事象を関係者に注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2026年4月9日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2026/2026040901p.pdf	2026/04/08	
6	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機給水配管清掃において、雑用水入口弁(A)のシートパスを確認した。当該入口弁を点検。	2026/04/03	