

## 不適合情報

2026年6月5日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋天井クレーン点検において、走行レールの継目にずれを確認した。当該レールを修理。	2026/05/20	
2	6号機	中央制御室屋外監視モニター盤に、大湊側高台ヤードポールNo. 8熱感知カメラ異常警報の発報を確認した。当該カメラを点検・修理。なお、炎感知器No. 9にて代替監視可能なため、監視に影響なし。	2026/05/27	
3	7号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)循環水エリア北側階段室壁面から、地下水の滲みだしを確認した。当該箇所を調査し修理。	2026/05/29	