

不適合情報

2026年7月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	直流125V(A)蓄電池点検において、No. 3セルの電解液比重および10時間容量測定値が管理値を下回っていることを確認した。当該蓄電池を交換。	2026/07/07	

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	非常用ガス処理(A)系点検において、排気風量演算器の回路に不具合を確認した。調査の結果、演算器基板瞬停回路の異常と判明。当該演算器を交換し復旧済み。	2026/07/03	
2	1号機	水処理設備排水槽の水位が上昇していることを確認した。調査の結果、No. 3苛性ソーダコンスタントヘッドタンクアニオン樹脂塔用浮上水入口配管上部のフランジ部から純水が漏れ、側溝を通じて排水槽へ流入していたものと判明。漏えい箇所を隔離するとともに養生を実施。当該箇所を修理。	2026/07/11	
3	2号機	原子炉建屋2 階(非管理区域)中央制御室前通路において、床面のワックスがけをしていた協力企業作業員がワックスを乾かすための業務用扇風機の角度を調整しようとしたところ、稼働していた扇風機の羽根(金属製)に左手親指が接触し負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、左手母指挫創と診断。当該事例を関係者に周知し、注意喚起を行うとともに再発防止を徹底。 【2026年7月10日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260710p.pdf	2026/07/09	