

不適合情報

2026年8月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 8件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	原子炉水位計点検において、計器精度逸脱を確認した。当該水位計を校正し復旧済み。	2026/07/06	
2	4号機	復水器循環水管電気防食装置外面電極(E42)の出力電流値が、計測範囲の上限を超えていることを確認した。当該電極を停止。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/08/01	
3	その他	事務本館警備室防災監視盤に、事務本館1階(3箇所)の感知器断線警報の発報を確認した。当該箇所の感知器を交換し復旧済み。	2026/08/02	
4	その他	5号機原子炉建屋西側(屋外)に、竜巻対策影響評価に関する仮置表示のない資機材があることを確認した。竜巻対策影響評価は実施済みであるものの、未掲示であったことから速やかに当該仮置表示を掲示済み。	2026/07/03	
5	その他	5号機原子炉建屋西側(屋外)に、竜巻対策影響評価に関する仮置表示のない資機材があることを確認した。竜巻対策影響評価は実施済みであるものの、掲示書類の返却を失念。掲示書類を返却するとともに、速やかに当該仮置表示を掲示済み。	2026/07/03	
6	その他	5号機原子炉建屋東側(屋外)排気筒周辺に、竜巻対策影響評価に関する仮置表示のない資機材があることを確認した。竜巻対策影響評価は実施済みであるものの、未掲示であったことから速やかに当該仮置表示を掲示済み。	2026/07/03	
7	その他	6号機原子炉建屋西側(屋外)に、竜巻対策影響評価に関する仮置表示のない資機材があることを確認した。竜巻対策影響評価は実施済みであるものの、未掲示であったことから速やかに当該仮置表示を掲示済み。	2026/07/03	
8	その他	6号機原子炉建屋西側(屋外)に、竜巻対策影響評価に関する仮置表示のない資機材があることを確認した。竜巻対策影響評価は実施済みであるものの、掲示書類の返却を失念。掲示書類を返却するとともに、速やかに当該仮置表示を掲示済み。	2026/07/03	