

不適合情報

2026年8月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、復水ろ過装置沈降分離槽(B)液位高警報の発報とともに液位が監視出来ないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、当該分離槽(B)の入口弁は全閉であり、警報発生前は液位の上昇がないことを確認済み。	2026/08/02	
2	4号機	運転員専用の管理区域入退域室の扉の未施錠が確認され、保安規定第96条第4項(管理区域への出入管理)で定める「管理区域の出入口には、施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じる」ことができていなかったことを確認。調査の結果、火報警報の発報(誤動作)にともない運転員が当該扉から管理区域へ緊急入域した際に、施錠を失念していたものと判明。なお、当該扉がある部屋の入口扉(非管理区域側)は施錠されており、未施錠期間中に人の出入りは無かったことを確認済み。管理区域境界扉付近に、看板とセンサー式の音声案内機を設置し注意喚起するとともに、管理区域境界扉を自動施錠化。 【2026年8月12日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260812p.pdf	2026/07/06	