

不適合情報

2026年9月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	復水移送ポンプ(C)起動試験において、吐出圧力の現場計器と中央制御室計器で指示値が相違していることを確認した。調査の結果、中央制御室計器の精度逸脱と推定。当該圧力計を校正し復旧済み。	2026/09/13	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	試料採取系排ガス予熱器入口水素濃度計が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該濃度計を校正し復旧済み。	2026/09/14	
2	その他	大湊側屋外エリアにおいて、資材の運搬作業に従事していた協力企業作業員が、仮置きしていたレールとレールの間に足が挟まり転倒し左足を負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、「左足関節三果骨折、左腓骨骨幹部骨折、左第4趾基節骨骨折、左第2趾基節骨骨折の4ヶ所骨折」と診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年9月17日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/2026091701p.pdf	2026/09/14	