

核物質防護に関する不適合情報

2026年6月8日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ 0件

2. 公表区分Ⅱ 0件

3. 公表区分Ⅲ 2件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	監視カメラの制御盤切替工事を行ったところ、制御盤の異常を示す警報が、正常に発報しないことを確認した。調査の結果、当社の要求する仕様を満足しない状態の制御盤への切替を行ったことが原因であった。当社仕様書には要求事項が記載されているものの、協力企業が作成した要領書には当該要求が反映されておらず、協力企業および当社社員も気付かなかった。不具合についてはシステム改修を行い、正常な状態に復旧した。再発防止策として、要求される仕様が要領書に反映されているか確認する手順の見直しを行った。なお、不具合発生中の監視機能は維持されていた。	2026/4/23	
2	協力企業作業員が核物質防護上の扉を開放する際、警備員が到着したことで許可が下りたと勘違いし、扉を開放してしまった。その場で警備員がまだ許可が下りていないことを指摘し、当該扉を速やかに閉鎖させた。調査の結果、当該作業員が扉開放時の確認手順を正しく認識していなかったことから、正しい手順を全所員および協力企業に対して再周知した。なお、現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、扉開放中の不正な人・物品の通過もなかったことを確認した。	2026/4/23	

4. 公表区分その他 8件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	監視モニターの録画装置の一部機能が、正常に動作しないことを確認した。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を除外し、継続使用が行えるよう復旧した。なお、録画機能は正常に維持されていた。	2025/2/4	
2	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2026/1/12	
3	核物質防護上の障壁に破損を確認したことから、破損箇所を修理し、正常な状態に復旧した。なお、侵入防止機能は維持できていたこと及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物もなかったことを確認した。	2026/1/26	
4	核物質防護上の障壁に錆を確認したことから、当該箇所を交換し、正常な状態に復旧した。なお、障壁機能は維持できていたこと及び現場設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者や不審物もなかったことを確認した。	2026/4/25	
5	手荷物検査に使用する検査装置が、正常に動作しないことを確認した。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。なお、不具合発生期間中の検査は、他の検査装置にて実施した。	2026/5/1	
6	監視用の照明が、正常に動作しないことを確認した。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2026/5/4	
7			
8	侵入検知器が、不法行為等がないにもかかわらず動作し続けることを確認した。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。なお、不具合発生期間中の検知機能は、代替措置にて維持した。	2026/5/22	