


区分：Ⅲ

号機	1号機	
件名	原子炉複合建屋（非管理区域）における潤滑油漏れについて	
不適合の概要	<p>9月10日午前9時10分頃、原子炉複合建屋3階空調機室（非管理区域）において、2台ある冷凍機のうち1台（A）の点検を行うために現場に到着した協力企業作業員が、もう1台（B）の銅チューブの接続部から潤滑油が漏れていることを発見しました。</p> <p>漏れた油は当該冷凍機（B）の下に設置している油受けで全て回収しており、当該冷凍機（B）の運転を止めたところ、油漏れは停止しました。</p> <p>漏れた油の量は約100リットルで、放射性物質を含んでおらず、本事象による外部へ放射能の影響はありません。</p> <p>なお、本事象において、当該冷凍機（B）で冷媒として使用していたオゾン層への影響が小さい代替フロンガスが約250キログラム漏出したことを確認しております。</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>9月10日午後、銅チューブの取り替えを実施し、当該冷凍機（B）を復旧しました。なお、各号機にある冷凍機の類似箇所について、漏えいがないことを順次確認中です。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</p>	