


区分：

号機	5号機	
件名	主変圧器基礎周辺部（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 20 年 10 月 23 日午後 1 時 30 分頃、5号機主変圧器基礎周辺部（屋外）において、主変圧器基礎改良工事の型枠解体作業を行っていた協力企業作業員が、作業中にバランスを崩し、手すり（単管パイプ）の接続金具に右手が接触して負傷しました。このため、業務車で病院へ搬送し、診察を受けました。</p> 	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>< 安全上の重要度 > 安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p>< 損傷の程度 > 法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手挫創と診断されました。 今後、同様の事象が生じない様に注意喚起するとともに、作業環境の整備を図り、再発防止に努めます。</p>	