



**区分：Ⅲ**

号機	5号機	
件名	タービン建屋西側（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 20 年 11 月 13 日午後 4 時頃、5 号機タービン建屋西側の屋外において、循環水配管の復旧工事を行っていた協力企業作業員が、地盤改良のための装置を移動させる際に、装置の下に敷いたパイプと床面の間にはさみ指をはさみ負傷したため、救急車で病院へ搬送しました。</p>  <p style="text-align: center;">被災状況写真</p>  <p style="text-align: center;">被災状況写真（拡大）</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要  <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要  <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左手人差し指圧挫創と診断されました。          今後、同様の事象が生じない様に注意喚起するとともに、作業手順の明確化を図り、再発防止に努めます。</p>	

5号機タービン建屋西側（屋外）における  
けが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所5号機 屋外