




**区分：Ⅲ**

号機	3号機	
件名	原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 21 年 2 月 17 日午前 10 時 50 分頃、3号機原子炉建屋3階（管理区域）オペレーティングフロア天井クレーン上に設置した作業エリアの仮設足場において、屋根トラス強化工事を行っていた協力企業作業員 A が足場上に亜鉛鉄板製の塗料バケツ（内容物：はく離剤約 200ml、バケツ容量：約 3 リットル、バケツ重量：約 300 g）を置いてあることを知らずに開閉式足場を開けたため、塗料バケツが落下して天井クレーン上の作業エリアにいた協力企業作業員 B の右手首に当たり、腫れが生じたことから業務車で病院へ搬送しました。</p> <p>なお、落下したバケツとその内容物は天井クレーン上にとどまっており、オペレーティングフロアや他の機器等への影響はありません。</p>  <p>The diagram illustrates the accident scene. It shows a multi-level temporary scaffold structure on a crane. Worker C is on the top level. Worker A is on a middle level, leaning over a yellow paint bucket. A red dashed arrow indicates the bucket falling towards Worker B on the ground. A vertical dimension line shows the height from the ground to the top of the scaffold is approximately 4.5 meters. Labels include '作業員C' (Worker C), '作業員A' (Worker A), '作業員B (被災者)' (Worker B (Victim)), '天井クレーン上に設置した仮設足場' (Temporary scaffold installed on the crane), '天井クレーン上の作業エリア' (Work area on the crane), and '塗料バケツ' (Paint bucket).</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手関節部打撲、右手母指外転筋損傷（全治 10 日程度）と診断されました。また、塗料バケツが落下した際に、塗料が目に入った可能性があったことから、眼科でも診察を受けましたが、特に異常はありませんでした。</p> <p>なお、塗料バケツが落下した際に天井クレーン上の作業エリアに飛散した塗料については、拭き取りにより清掃しました。</p> <p>今後は、四面に落下防止ネットの設置および落下防止紐と蓋付き用具の使用等の安全処置を施してから作業を行うこととします。</p>	

3号機原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所3号機 原子炉建屋 3階