

(お知らせメモ)

### フロン排出抑制法に基づく点検に関する長岡地域振興局への中間報告について

2018年2月5日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所6号機主発電機励磁装置盤室に設置している業務用エアコンにおいて、設備所管でのフロン排出抑制法に基づく簡易点検が行われていないことを確認しました。

(2018年1月23日お知らせ済み)

当該事象について、他設備でも類似事例がないか調査を実施し、本日、長岡地域振興局へ、現在の調査状況の中間報告を行いました。これまでの調査では、冷却装置やスポットクーラーなど46件の類似事例が確認されており、その内1件は定期点検も行われていないことが確認されました。(現時点で、1月23日に確認されたものを含め、計48件)

点検が行われていなかった設備については、速やかに簡易点検を行い異常のないことを確認しました。

引き続き調査を行うとともに、原因の究明と再発防止対策の取りまとめを進めてまいります。

以上

**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)

## 【添付】 対象設備（一例）

冷却装置



スポットクーラー

