

平成 15 年 10 月 14 日

サプレッションプールの調査状況について

当社、福島第一原子力発電所 2 号機における、圧力抑制室での異物発見に鑑み、当発電所も念のため、10 日(金)より定期検査中のプラントにおいて順次調査を行っております。現在、安全上問題となるような異物()は見つかっておりません。

()テープの切端、番線(7 cm)、布きれ(7 cm × 7 cm)等極く小さな異物を確認しておりますが、安全上問題となりません。

参考)平成 15 年 10 月 14 日 14:00 発表

「福島第一原子力発電所における圧力容器抑制室の点検状況等について」

(<http://www.tepco.co.jp/cc/press/03101401.pdf>)

以上