


区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>—</p>	
<p>件名</p>	<p>事務本館南側駐車場（屋外）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2020年12月4日午後5時30分頃、事務本館南側駐車場（屋外）において当社社員が業務車両のタイヤのボルトを増し締めしていたところ、作業中に体勢を崩し、右足首を捻りました。</p> <p>当該の社員は、右足首の痛みが引かないことから、翌日（12月5日）病院での診察を受けております。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">けがの発生状況（イメージ）</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院で診察した結果「右足関節捻挫」と診断され、負傷部への湿布の貼付処置を受けております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

事務本館南側駐車場（屋外）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外