


区分：Ⅲ

号機	—	
件名	固体廃棄物処理建屋（非管理区域）における水の漏えいについて	
不適合の概要	<p>2021年5月17日午前8時50分頃、パトロールを行っていた協力企業作業員が固体廃棄物処理建屋1階入退域エリアの床面が濡れていること（約20リットル）を確認しました。</p> <p>その後、2階にある給気空調機室を調査したところ、床面に約200リットルの水が溜まっていることを確認しました。</p> <p>漏えいは、排水設備の一時的な不具合によるもので、空調の冷却器から発生した凝縮水が排水設備から漏えいしたものと推定しております。</p> <p>また、現場確認を行い、漏えいが停止していることを確認しております。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>漏えいした水については、拭き取りにより清掃を完了しております。</p> <p>今後、漏えいの原因について排水設備の調査を行い、再発防止対策を検討してまいります。</p>	

固体廃棄物処理建屋（非管理区域）における水の漏えいについて



柏崎刈羽原子力発電所 屋外

事象発生場所
(給気空調機室)

