


**区分：Ⅲ**

号機	5号機	
件名	取水口エリアにおけるクレーンのワイヤー切れについて	
不適合の概要	<p>2022年3月18日10時00分頃、屋外の取水口エリアにある設備の点検で使用するクレーンのワイヤーが切断する事象が発生しました。当該クレーンは、休止中であり、使用再開のために点検を行っていたところ発生したものであり、労働安全衛生規則による事故報告書が必要であるかの確認を労働基準監督署に行うこととしました。</p> <p>本日、労働基準監督署に現場の状況をご確認いただいたところ、労働安全衛生規則に基づく事故報告書が必要と判断されました。</p> <p>なお、今回の事象によるけが人の発生はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、速やかに事故報告書を提出するとともに切断した原因調査およびワイヤーの交換を実施し、再発防止対策を講じてまいります。</p> <p>また、発電所構内にある類似のクレーンのワイヤーについて点検を行ってまいります。</p>	

# 5号機取水口エリアにおけるクレーンのワイヤー切れについて



柏崎刈羽原子力発電所 5号機 屋外