



区分：検討中

号機	—	
件名	大湊側竜巻固縛装置制御盤の焦げ跡の発見について	
不適合の概要	<p>12月25日午後3時4分頃、大湊側屋外に設置している竜巻固縛装置を点検していた当社社員が、付近にある制御盤内に焦げ跡を確認しました。</p> <p>その後、現場確認を行った結果、消防による確認が必要と判断したため、午後4時21分頃、一般回線にて公設消防に連絡しました。</p> <p>公設消防にて現場確認の結果、午後5時30分頃に詳細な分解点検を実施しないと火災か否かの判断がつかないとの見解をいただきました。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	後日、公設消防立ち合いの下、詳細な点検を実施し、火災か否かの判断が判明次第、お知らせいたします。	

発生場所概略図



焦げ跡発見場所

柏崎刈羽原子力発電所 大湊側 屋外