

区分：その他

号機	—				
件名	大湊側竜巻固縛装置制御盤の焦げ跡の発見について（続報）				
不適合の概要	<p>12月25日午後3時4分頃、大湊側屋外に設置している竜巻固縛装置を点検していた当社社員が、付近にある制御盤内に焦げ跡を確認しました。</p> <p>その後、現場確認を行った結果、消防による確認が必要と判断したため、午後4時21分頃、一般回線にて公設消防に連絡しました。</p> <p>公設消防にて現場確認の結果、午後5時30分頃に詳細な分解点検を実施しないと火災か否かの判断がつかないとの見解をいただきました。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p style="text-align: right;">(2023年12月25日お知らせ済み)</p>				
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="1"><tr><td><安全上の重要度></td><td><損傷の程度></td></tr><tr><td>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></td><td><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</td></tr></table>	<安全上の重要度>	<損傷の程度>	安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
<安全上の重要度>	<損傷の程度>				
安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中				
対応状況	<p><u>本日（12月26日）午後4時14分頃、公設消防による現場確認の結果、継続的な燃焼ではなく、一時的なスパークであることから火災でないと判断されました。</u></p> <p><u>原因については引き続き調査してまいります。</u></p>				