







区分：Ⅲ

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>号機</p> | <p>5号機</p> | |
| <p>件名</p> | <p>非常用ディーゼル発電機の不具合について</p> | |
| <p>不適合の概要</p> | <p>2024年1月16日午後4時45分頃、5号機原子炉建屋付属棟1階、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室（非管理区域）にて、非常用ディーゼル発電機の定例試験後の現場確認中に、当社社員が燃料配管の継ぎ手部分から油（約0.8L）が漏れていることを確認しました。そのため、燃料配管への燃料の供給を停止し、漏えいが止まったことを確認しております。</p> <p>その後、公設消防へ連絡しました。</p> <p>なお、漏れた油は堰にとどまっており、油の外部等への流出はなく、環境への影響はありません。</p> <p style="text-align: right;">＜上から見た図＞</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>発電機</p>  <p>漏えい箇所</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">＜横から見た図＞</p> | |
| <p>安全上の重要度／損傷の程度</p> | <p>＜安全上の重要度＞</p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p> | <p>＜損傷の程度＞</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 調査・検討中</p> |
| <p>対応状況</p> | <p>今後、油が漏れた原因を調査し、再発防止対策を講じてまいります。</p> | |

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所5号機 原子炉建屋 1階

発生場所
(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室)