




区分：Ⅲ

号機	4号機	
件名	海水熱交換器建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2024年6月5日午前11時41分頃、海水熱交換器建屋地下1階原子炉補機冷却系熱交換器エリア（非管理区域）における、熱交換器の点検資機材の搬入作業において、クレーンで資機材運搬用ネット（空荷）を吊り上げた際に、ガイドロープが協力企業作業員の右足首に絡み、当該作業員が転倒しました。</p> <p>その際、右ひざを床面に強打したことにより、歩行が困難となったことから救急車を要請し、病院で診察を受けました。</p> <p>けがの発生状況 (ガイドロープが右足首に絡み、転倒した際に右ひざを強打)</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右膝蓋骨骨折」、と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所4号機 海水熱交換器建屋 地下1階

発生場所
(原子炉補機冷却系熱交換器エリア)