




**区分：Ⅲ**

号機	6号機		
件名	タービン建屋（管理区域）における油漏れについて		
不適合の概要	<p>2025年2月20日午後0時27分頃、6号機タービン建屋 中地下2階原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン（B）油タンク室において、潤滑油フィルター※1 切替弁※2 から潤滑油の漏えい（約4リットル）を確認いたしました。</p> <p>その後、午後0時37分に消防署へ連絡し、現場を確認していただいた結果、午後1時50分に危険物の漏えいと判断されました。</p> <p>漏えいした潤滑油については拭き取りを実施し、現在も微少な漏えいが継続しているため、油を受けるためのオイルパンを設置し拡大防止措置を実施しております。</p> <p>なお、漏れた油に放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>※1 タービン及びポンプの軸受へ綺麗な潤滑油を供給するために不純物を捕集するもの ※2 フィルターは2台あり、1台が不純物等により詰まりが発生した場合、残りの1台へ切り替えるための弁</p> <p style="text-align: center;">&lt;写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">潤滑油漏えい箇所</p>		
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="0"><tr><td style="vertical-align: top;"><p>&lt;安全上の重要度&gt;</p><p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p></td><td style="vertical-align: top;"><p>&lt;損傷の程度&gt;</p><p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p><p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p></td></tr></table>	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>		
対応状況	今後、潤滑油が漏えいした原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。		

# 6号機タービン建屋（管理区域）における油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所6号機 タービン建屋 中地下2階

**発生場所**

( 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン (B) 油タンク室 )