

区分：Ⅲ

号機	—	
件名	トラックからの油漏れについて	
不適合の概要	2025 年 11 月 13 日午後 2 時 00 分ごろ、荒浜側周辺防護区域内において、土砂運搬作業中のトラックが後退した際、仮置した杭をタイヤで踏み、杭が燃料タンクに刺さったことにより、タンク内の軽油が漏れました。 公設消防による現場確認の結果、漏れた軽油の量は、地面へ約 20 リットル、受け皿へ約 30 リットルの計 50 リットルであり、火災の恐れは無いと判断されております。 また、地面に漏れた軽油に対して、その場で中和剤にて処理を実施しております。 なお、漏れた軽油の港湾への流出は確認されております。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	本事象を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

トラックからの油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 屋外