




区分：Ⅲ

号機	1 号機	
件名	排気筒ドレン配管からの空気漏えいについて	
不適合の概要	<p>2026 年 1 月 21 日午後 3 時 30 分ごろ、1・2 号機排気筒下部にあるトレンチ※1 内にて、協力企業作業員が排気筒ドレン配管※2（配管内部は管理区域）から空気が漏えいしていることを確認しました。</p> <p>当該箇所の放射能測定の結果、汚染は確認されていません。また、排気筒モニタの数値にも変動がないことから、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>※1 トレンチ：配管等を敷設するための地下に設けた通路 ※2 排気筒ドレン配管：雨水を排水するための配管</p> <p><現場状況></p> <div><div>壁から 5 cm 付近で 1 か所漏えい</div></div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <div><input type="checkbox"/> 法令報告要</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</div> <div><input type="checkbox"/> 調査・検討中</div>
対応状況	<p>配管に錆が生じており、そこからの漏えいを確認していることから 1 月 21 日に補修を実施しております。</p>	

排気筒ドレン配管からの空気漏えいについて



柏崎刈羽原子力発電所 1号機 屋外