



区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>5号機</p>	
<p>件名</p>	<p>海水熱交換器建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2026年4月8日午前10時09分頃、5号機海水熱交換器建屋（非管理区域）において、当社社員が、原子炉補機冷却水系ポンプの弁を操作する際、ハンドルの持ち手が固着し、回らなかったため、ハンドルの回転に右手を持っていかれ、右手中指を負傷しました。 そのため、午前10時42分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>  <p>弁ハンドルの持ち手が固着</p> <p>滑り止め付き手袋を着用しており、そのまま右手が持っていかれた。</p> <p>回転方向</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>医療機関での診察の結果、「右中指挫創・右中指PIP関節尺側*側副靭帯断裂」と診断されました。 ※右中指第二関節の小指側</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

5号機海水熱交換器建屋におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所5号機 海水熱交換器建屋 地下1階

発生場所
(原子炉補機冷却水系ポンプ (B) エリア)