


**区分：Ⅲ**

号機	—		
件名	屋外荒浜側高台エリアにおけるけが人の発生について		
不適合の概要	<p>2026年6月11日午前9時50分頃、屋外荒浜側高台エリアにおいて、コンクリートの型枠組立作業に従事していた協力企業作業員が、移動中に脇にあったのり面に右足をとられ、右足首を負傷しました。</p> <p>そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>  <p>被災時イメージ写真</p>		
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="0"><tr><td><p>&lt;安全上の重要度&gt;</p><p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p></td><td><p>&lt;損傷の程度&gt;</p><p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p><p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p></td></tr></table>	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>		
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右足関節外果骨折」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>		

屋外荒浜側エリアにおけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外