


区分：Ⅲ

号機	-	
件名	屋外中央交差点付近洞道内におけるけが人の発生について	
不適合の概要	2026 年 7 月 8 日午後 1 時 35 分頃、屋外中央交差点付近洞道内（非管理区域）にて、現場調査の作業場所へ移動していた当社社員が、洞道内のケーブルサポート*に頭部をぶつけました。 そのため、午後 1 時 40 分に救急車を要請し、構外へはドクターヘリで医療機関へ搬送しました。 なお、本人に意識はありましたが、自力歩行はできない状況でした。 *ケーブルサポート：ケーブルを束ねて支持するために洞道内に設置されている設備 	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	医療機関での診察の結果、「ひこつしょうせいけいずいそんしょう非骨傷性頸髄損傷」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外