



区分：Ⅲ

号機	4 号機	
件名	運転員専用入退域室の扉（管理区域境界扉）の未施錠について	
不適合の概要	2026 年 7 月 6 日、4 号機の運転員専用の管理区域入退域室※の扉の未施錠が確認され、保安規定第 96 条第 4 項（管理区域への出入管理）で定める「管理区域の出入口には、施錠等の人がみだりに立入りできない措置を講じる」ことができていなかったことがわかりました。 確認の結果、2026 年 7 月 5 日、火災報知器の発報（誤動作）に伴い運転員が当該扉から管理区域へ緊急入域した際、施錠を失念したことがわかりました。 なお、当該扉がある部屋の入口扉（非管理区域側）は施錠されており、未施錠期間中に人の出入りは無かったことを確認しています。 ※管理区域へ緊急入域する事象が発生した際に経由する部屋。  The diagram is a floor plan of the 2nd floor of the 4th reactor building. It shows a central control room (中央制御室) at the top right. A red line indicates the path from the control room to the management area (管理区域). A red arrow points to the management area boundary door (管理区域境界扉) which is labeled as unsecured (未施錠). Another red arrow points to the management area entry/exit room entrance door (管理区域入退域室入口扉) which is labeled as secured (施錠).	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / その他	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	管理区域境界扉付近に、施錠を失念しないよう注意喚起する看板とセンサー式の音声案内機を設置しました。 今後、管理区域境界扉をオートロック化（自動的に施錠）する予定です。	



柏崎刈羽原子力発電所4号機 原子炉建屋 2階