

平成18年8月18日

5号機原子炉格納容器内における水漏れについて

当所5号機は定期検査中ですが、平成18年8月17日午後5時55分、中央操作室において、原子炉格納容器内に設置されているドレンサンプの水位上昇を示す警報が発生したため、運転員が現場へ急行したところ、原子炉格納容器内のペDESTAL（原子炉圧力容器の台座）の外側に水漏れがあることを確認いたしました。

ただちにドレンサンプに導かれていた仮設ホースの弁を閉じたところ、午後6時8分頃、水漏れが停止したことを確認いたしました。

今後、原因を調査いたします。

なお、漏えいした水の量は約10リットル、放射エネルギーは約 4×10^5 ベクレルで、拭き取りによる清掃を実施いたしました。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以上