

(お知らせメモ)

福島第二原子力発電所における不適合処理・保守状況について

2021年9月6日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

当所における不適合処理・保守状況について、当所ホームページに以下の内容を掲載しましたのでお知らせいたします。

○ 福島第二原子力発電所における負傷者の発生について（公表区分Ⅲ）

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

2021年9月6日

福島第二原子力発電所における負傷者の発生について

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

1. 不適合の概要（発生状況）

2021年9月4日午前2時26分頃、1号機原子炉建屋西側に設置している軽油タンク（非管理区域*¹）周辺のパトロールをしていた協力企業作業員が、当該タンクから原子炉建屋内へ軽油を送る配管等を敷設している埋設トレンチ*²（鉄筋コンクリート製）の上部を歩行し、地面へ降りた際、右足を捻り負傷しました。

2. 対応状況

当該作業員の右足首が腫れてきたことから、午前3時21分、業務車でふたば医療センター附属病院へ搬送し、医師により「捻挫（痛みが消えるまで休業）」と診断されました。

3. 安全性、外部への影響

身体への放射性物質の付着はなく、本件による外部への放射能の影響もありません。

以上

○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図


*1 非管理区域

管理区域は放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防止をはかるため管理を必要とする区域で、非管理区域は管理区域外の区域。

*2 トレンチ

配管等を収納する鉄筋コンクリート製の器。

福島第二原子力発電所 現場概略図



<発生場所>



埋設トレンチの上部(鉄筋コンクリート製)

<発生時の状況>



地面へ降りた際、右足を捻り負傷

福島第二原子力発電所における負傷者の発生について