


# 福島第一原子力発電所3号機使用済燃料プール内の 水中カメラによる調査結果(2月14・15・16・18日実施分)

## 【調査結果】

2月6日に発生した燃料交換機マストの落下等による、燃料貯蔵ラックやライナ等への影響は確認されなかった。

燃料交換機下の燃料ラックに変形は確認されなかった。

使用済燃料プール内のガレキの分布状況等について、概ね把握することができた。



画像 : 燃料交換機の下部と燃料ラックの状況





画像 : 燃料ラックの状況(上から撮影)




画像 : 燃料ラック上の堆積物

## 【凡例】

-  : 燃料貯蔵ラック
-  : カメラ方向



画像 : 燃料交換機の歩廊部の状況



画像 : 燃料交換機のブリッジ