

淡水化装置（逆浸透膜）濃縮水貯槽からの漏えいについて 【2月6日発生】



<漏えいタンク>



<漏えい箇所>