

福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式) 濃縮水貯槽タンクエリアにおける漏水状況について


写真



写真



< 漏えい箇所図 >



平成24年4月5日
撮影：東京電力株式会社