




除染装置からの水の漏えい（6月14日発生） に関する調査結果について



廃液貯留タンクの状況

- 上蓋に漏えいの痕跡を確認
- 廃液貯留タンクにDAF排水入口配管が差し込まれている構造(間隙からの溢れ)
- 上蓋から溢れた水は、DAF方向(写真左側)に流れ落ちたものと推定



撮影日：平成24年6月15日
撮影者：東京電力株式会社