


福島第一原子力発電所 所内電源ケーブルの損傷による発煙について

【発煙場所（発電所地図）】



【発煙場所（所内電源系統図）】



【発煙場所（写真）】



【撮影日】平成24年11月2日 【撮影】東京電力株式会社

【発煙場所（写真）】



【撮影日】平成24年11月2日 【撮影】東京電力株式会社