




**区分：Ⅲ**

号機	1号機	
件名	非常用取水路（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 21 年 10 月 20 日午前 5 時 10 分頃、1 号機非常用取水路の地盤改良工事に従事していた協力企業作業員が、ボーリングの準備作業として、ボーリングマシンの先端部を回転させてジョイント部へ仮止めする作業を行った際、回転防止のための送水管を取り付けていなかったため、ジョイント部がボーリングマシンの先端部と連動して回転してしまい、ボーリングマシン本体とジョイント部の間に左手親指先端をはさみ負傷しました。</p> <p>左手親指先端部より出血していたことから、業務車で作業員を病院に搬送しました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;">正しい状態</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  </div> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">今回の状態</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>作業員がジョイント部を手で固定し、ボーリングマシンの先端を回転させてジョイント部の仮止めをしようとした際、左手親指をはさまれ負傷</p> </div>  <p style="text-align: center;">ボーリングマシンの先端部が油圧で回転</p> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院での診察の結果、左手親指挫創（指先 1 cm 程度の傷）と診断され、4 針の縫合治療を受けました。</p> <p>今後、原因の分析と対策を検討します。</p>	

# 1号機非常用取水路（屋外）におけるけが人の発生について

