


新座洞道火災事故の現場状況と推定原因について

- 現場状況から、最初に城北線3番黒相接続部の絶縁破壊により火災発生・延焼し、これにより、他のケーブルが絶縁破壊したものと推定

現場状況

城北線3番接続部の状況 (写真①)



最初に絶縁破壊した城北線3番 (写真②)



絶縁破壊した他の回線のケーブル (写真③)

